

DEKRA Automobil GmbH
Gewerbeweg 7, 03044 Cottbus

Amt Peitz
Schulstr. 6
03185 Peitz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Cottbus
Gewerbeweg 7
03044 Cottbus
Telefon 0355 / 8773-0
Fax 0355 / 8773-222
E-Mail cottbus.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sascha Wilczek
Tel. direkt 0355 8773-0
Tel. mobil 00162 / 4294033

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

CB 20207

Auftraggeber	Amt Peitz, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Ihr Auftrag vom	11.05.2026, telefonisch durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung	11.05.2026 um 10:30 Uhr Amt Peitz Bauamt, Am Bahnhof 2B, 03185 Peitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert	9.000,00 EUR	10.710,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.05.2026 um 10:30 Uhr durch Herrn Sascha Wilczek bei Amt Peitz Bauamt, Am Bahnhof 2B, 03185 Peitz, im Beisein von Herrn Jentzsch.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Amt Peitz, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Kennzeichen	CB 20207
Tag der Erstzulassung	13.10.1975
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.10.1975

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2026
Fälligkeit SP	10 / 2027

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	VEB IFA Automobil
Typ / Verkaufsbezeichnung	W50 / W50 LA Löschfzg.
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug
HSN / TSN	7803 / 048
Fahrzeug-Ident.-Nr.	6903614
Leergewicht	8150 kg
zul. Gesamtmasse	9700 kg
Maße über alles L / B / H	7700 / 2500 / 3000 (mm)

Achsen / anetr.Achsen	2 / 1
Türen	4
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	92 kW / 6560 cm ³
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	36.358

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	16 / 70 - 20 145 G	MITAS / MPT-05	G / O	20 mm
rechts	16 / 70 - 20 145 G	MITAS / MPT-05	G / O	20 mm
2 links	16 / 70 - 20 145 G	MITAS / MPT-05	G / O	20 mm
rechts	16 / 70 - 20 145 G	MITAS / MPT-05	G / O	20 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Löschfahrzeug

Hersteller VEB FWG GÖRLITZ

Technische Daten Lösch Pumpe

Hersteller VEB FEUERLÖSCHGERÄTEWERK GÖRL.

Ausstattung Fahrgestell

Ausstattung Löschfahrzeug

Doppelkabine Mannschaftswagen Löschfahrzeug, Rollklappen Festaufbau Geräteträger, Trittstufen, Blaulicht Signalanlage, Lösch- Spritze Dach, Dachluke, Gerätefächer Sonderaufbau, Lackierung Signalrot.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

An den besichtigten Fahrzeug wurden in Verlauf der Einsatzzeit regelmäßige Wartungs- und Reparaturmaßnahmen durchgeführt. Auf Grund der Abstellung der Löschfahrzeuge in geschlossenen Gebäuden befindet sich das Fahrzeug in einem überdurchschnittlichen Zustand, in Bezug auf Karosserie, Rahmen Motor und Antrieb.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Motor / Antrieb Undichtigkeit, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Der Gesamtzustand des Fahrzeugs weist dem Alter, Laufleistung und Nutzung als Feuerwehrfahrzeug entsprechende Verschleiß und Abnutzungsspuren auf. Kratzer, Lackschäden und Rost dem Alter gemäß vorhanden.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sascha Wilczek

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale vorn rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Seitenansicht



Bild 6 : Kilometerstand



Bild 7 : Inneraum



Bild 8 : Innenraum Fond



Bild 9 : Löschanlage



Bild 10 : Zusatzheizung Luft



Bild 11 : Instrumententafel
Lenkung mit Servounterstützung



Bild 12 : Seitenansicht




Bild 13 : Technik Heckklappe
Löschpumpe mit Zubehör




Bild 14 : Löschwasserpumpe



Bild 15 : Laderäume links und rechts



Bild 16 : Differential Vorderachse



Bild 17 : Verteilergetriebe zuschaltbar



Bild 18 : Hiterachsdifferential