

DEKRA Automobil GmbH
Gröbitzer Weg 36, 03238 Finsterwalde

Amt Peitz
Schulstr. 6
03185 Peitz

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Finsterwalde
Gröbitzer Weg 36
03238 Finsterwalde
Telefon 03531 / 5014-3
Fax 03531 / 5014-40
E-Mail
finsterwalde.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Florian Simroth
Tel. direkt 03558773-0
Tel. mobil 015167197046

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FOR 2044

Auftraggeber	Amt Peitz, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Ihr Auftrag vom	27.05.2026, telefonisch durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung	27.05.2026 um 12:00 Uhr Amt Peitz Bauamt, Am Bahnhof 2B, 03185 Peitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	1.100,00 EUR	1.309,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.05.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Florian Simroth bei Amt Peitz Bauamt, Am Bahnhof 2B, 03185 Peitz, im Beisein von Herrn Jentzsch.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	FOR 2044
Baujahr	1985

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Starrdeichselanhänger
Hersteller	VEB Robur
Typ / Verkaufsbezeichnung	HL900.40/RFH8 / Sonderfahrzeug
Fahrzeug-Ident.-Nr.	26639
zul. Gesamtmasse	900 kg
Achsen / angetr. Achsen	1 / -
Türen	2
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Laufleistung nicht feststellbar	Anhänger ohne Hubodometer

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	6. / 40 13	Heidenau / 85P	S /O	8 mm
rechts	6. / 40 13	Heidenau / 85P	S /O	8 mm
Ersatzrad	6. / 40 13	Heidenau / 85P	S /O	9 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Transportanhänger

Hersteller	VEB ROBUR-WERKE ZITTAU
Typ / Verkaufsbezeichnung	HL 900.40/STA
Fabrik Nr.	26639

Ausstattung Fahrgestell

Länge x Breite x Höhe in mm.: 1700, 1220, 1100, Doppeltür Frontal, Doppeltür Hinten, Feuerwehrtechnischer Innenausbau, Stützrad, Feststellbremse, Ersatzrad auf dem Dach.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

zum Begutachtungszeitpunkt lagen keine Service- oder Wartungsnachweise vor.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Der Gesamtzustand des Fahrzeugs weist dem Alter, Laufleistung und Nutzung als Feuerwehrfahrzeug entsprechende Verschleiß und Abnutzungsspuren auf. Kratzer, Lackschäden und Rost dem Alter gemäß vorhanden.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
Sascha Wilczek

Der Sachverständige
Florian Simroth

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale vorne rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Heckansicht



Bild 6 : Laderaum Heckansicht



Bild 7 : Frontansicht



Bild 8 : Laderaum Frontal



Bild 9 : Seitenansicht links



Bild 10 : Seitenansicht rechts




Bild 11 : Feststellbremse



Bild 12 : Typschild



Bild 13 : Typschild