

DEKRA Automobil GmbH
Gröbitzer Weg 36, 03238 Finsterwalde

Amt Peitz
Schulstr. 6
03185 Peitz

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Finsterwalde
Gröbitzer Weg 36
03238 Finsterwalde
Telefon 03531 / 5014-3
Fax 03531 / 5014-40
E-Mail
finsterwalde.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Florian Simroth
Tel. direkt 03558773-0
Tel. mobil 015167197046

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

SPN 2193

Auftraggeber	Amt Peitz, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Ihr Auftrag vom	15.06.2026, telefonisch durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Eingang am	16.06.2026
Besichtigung	16.06.2026 um 12:45 Uhr Feuerwehr Peitz, Mauerstr. 1, 03185 Peitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert	11.500,00 EUR	13.685,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 16.06.2026, durch Herrn Jentzsch, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.06.2026 um 12:45 Uhr durch Herrn Florian Simroth bei Feuerwehr Peitz, Mauerstr. 1, 03185 Peitz, im Beisein von Herrn Jentzsch.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Amt Peitz Ordnungsamt, Schulstr. 6, 03185 Peitz
Kennzeichen	SPN 2193
Tag der Erstzulassung	03.08.1993
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	16.08.2005

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Krankenwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	310 D-KA-70 / 310 D 602.462
Aufbauart	Gerätewagen
HSN / TSN	0708 / 007
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB6024621P303091
Nutzlast [kg] Leergewicht	2730 kg
zul. Gesamtgewicht	3200 kg

Maße über alles L / B / H	5350 / 1975 / 2865 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Radstand	3350 (mm)
Türen	5
Sitzplätze	4
Farbe / Farbe	Weiß / Rot
Lackierung	Uni / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Mehrfarbig/Beige
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	70 kW / 2874 cm ³
Schadstoffklasse	RETTUNGSWAGEN GESCHL.
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	57.184

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 R 14 109/107 Q C	GT Radial / Maxmiler WT	W /S	9 mm
rechts	205 R 14 109/107 Q C	GT Radial / Maxmiler WT	W /S	9 mm
2 links	205 R 14 109/107 Q C	GT Radial / Maxmiler WT	W /S	8 mm
rechts	205 R 14 109/107 Q C	GT Radial / Maxmiler WT	W /S	7 mm

W/ Winter; /R Runderneuert; /F Runflat;

Bei der Beurteilung der Bereifung ist das Reifenalter zu beachten. Unabhängig von der vorhandenen Profiltiefe wird aufgrund des Alters der Reifen ein Austausch empfohlen, um mögliche sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen durch Alterungsprozesse zu vermeiden.

Technische Daten

Hersteller	GINZ
Typ / Verkaufsbezeichnung	KRANKENWAGEN
Baujahr	03.08.1993

Ausstattung Aufbau

Schranksystem Medizintechnik, Fest Montierter Sitz, Zusätzlicher Sitz herausnehmbar, Dachluke, Länge x Breite x Höhe ca.: 3070mm, 1680mm, 1710mm.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

zum Begutachtungszeitpunkt lagen keine Service- oder Wartungsnachweise vor.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Schiebetür rechts klemmt, nicht Öffnbar, instandsetzen (Bild 24)
- Hecktür rechts Türscharnier lose, erneuern (Bild 21, 22)
- Achse 1: L 205 R 14 109/107 Q C, erneuern
- Achse 1: R 205 R 14 109/107 Q C, erneuern
- Achse 2: L 205 R 14 109/107 Q C, erneuern
- Achse 2: R 205 R 14 109/107 Q C, erneuern

Der Gesamtzustand des Fahrzeugs weist dem Alter, Laufleistung und Nutzung als Feuerwehrfahrzeug entsprechende Verschleiß und Abnutzungsspuren auf. Kratzer, Lackschäden und Rost dem Alter gemäß vorhanden.

Zustand akzeptabel

Lackabplatzer, Korrosion, Dellen (Bild 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29); Teppich Innenraum beschädigt (Bild 17, 18, 19).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
Sascha Wilczek

Der Sachverständige
Florian Simroth

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale vorne rechts



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument mit km. Anzeige




Bild 6 : Fahrerarbeitsplatz



Bild 7 : Ansicht durch geöffnete Beifahrertür



Bild 8 : Frontalansicht



Bild 9 : Heckansicht



Bild 10 : Seitenansicht links



Bild 11 : Seitenansicht rechts



Bild 12 : Laderaum/Kofferraum Ausbau



Bild 13 : Ausbau Krankenwagen



Bild 14 : Motorraum




Bild 15 : Tankdeckel nicht Original



Bild 16 : Zusätzlicher Sitz



Bild 17 : Teppich Innenraum beschädigt



Bild 18 : Teppich Innenraum beschädigt




Bild 19 : Teppich Innenraum beschädigt



Bild 20 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen



Bild 21 : Hecktür rechts Türschanier lose




Bild 22 : Hecktür rechts Türschanier lose



Bild 23 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen



Bild 24 : Schiebetür rechts klemmt, nicht Öffnbar




Bild 25 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen



Bild 26 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen



Bild 27 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen



Bild 28 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen



Bild 29 : Lackabplatzer, Korrosion, Dellen