



Gemeinde Turnow-Preilack  
Ortsteil

# Preilack

- - Standorte der VE 274.2-40
  - × - Standorte der VE 101
- + 22 1008-30

nach Peitz/Cottbus

**Ortsbefahrung TUP – OT Preilack****15.05.2012**

Teilnehmer:

Herr Fries, Frau Frahnnow, Herr Sonke, Herr Konzack, Herr U. Kärgerl, Herr L. Kärgerl, Herr Ernst, Herr Haase, Herr Mackuth

Wetter: sonnig, teils wolkig, 17°C

Die Befahrung erfolgte per Fahrrad. Es wurden alle Straßen des Ortsteils in Augenschein genommen.

- **Lindenstraße** - ca 20 Querrisse verteilt im gesamten Straßenverlauf
- **Wiesenstraße** – NetZRisse im vorderen Bereich(ca. 20m) sowie im hinteren Bereich Richtung Radweg
- **Hauptstraße/Ecke Schönhöher Straße** –NetZRisse und Kantenabbrüche 30x2,5 m sowie im gesamten Hauptstraßenbereich ca. 150-200m<sup>2</sup>
- **Gartenstraße** – gesamter Straßenverlauf NetZRisse – Grundhafte Sanierung empfohlen
- **Waldstraße/Kreuzung Schönhöher Str.** – aufgeraute Oberfläche, doppelte OB empfohlen auf ca. 60m länge
- **Schulstraße** – Bankett auffüllen, Löcher in Höhe Kita gegenüberliegend (Gemeindearbeiter)  
OA- Gegenüber Kita, Dachrinne auf öfftl. Fläche – Anschreiben, Änderung
- **Turnower Straße** – leichte NetZRisse im Randbereich

**Ortsbefahrung TUP – OT Turnow**

Teilnehmer:

Herr Fries, Herr Sonke, Herr Konzack, Herr Ernst, Herr Mackuth

Wetter: sonnig, 27°C

Die Befahrung erfolgte per Fahrrad. Es wurden alle Straßen des Ortsteils in Augenschein genommen.

- **Schulweg** – NetZRisse im Gesamten Straßenverlauf bis Präsidentengraben  
Schulweg/Ecke Gemeindezentrum – Parkplatz ist mit Fräsgut aufzufüllen (evtl Gemeindearbeiter)  
Ab Präsidentengraben, Wurzelfräsarbeiten empfohlen (Herbst), Amt holt Leitungsauskünfte ein. Querschläge sind durch die Gemeinde zu organisieren
- **Am Kanal/Abzweig Pahn,Konzack** – Löcher mit Fräsgut füllen
- **Am Präsidentengraben** – Teilbereiche des Bankettes ist aufzufüllen, Netz-Quer und Längsrisse vorhanden – OB auf gesamter länge empfohlen, teils Gesamtflächig, teils Punktuell
- **Frankfurter Straße /Abzweig Glinga** – Fräsgut auffüllen, Kappen durch GeWAP heben lassen  
Teilweise Löcher mit Kaltmischgut füllen

- **Weidenweg** – Löcher vorhanden teilweise mit Fräsgut und Kaltmischgut auffüllen  
Kappen und Hydrant sind anzuheben – GeWAP
- **Radweg Turnow-Peitz**- Pflaster auf der Grabenseite abgegangen, mehrere Borde in Richtung Graben abgegangen –Prüfung durch Wasser u Bodenverband empfohlen  
Unkrautbeseitigung empfohlen, ein tiefes Loch vorh., Höhe Hannusch – Rep. durch Gemeindearbeiter
- **Ausbau Windmühle**- Bankette sind in div. Bereichen aufzufüllen, Wurzelfräse im Herbst angedacht  
Wurzelanhebungen an div. Stellen – Sanierung dringend empf. - Unfallgefahr  
Netzrisse vorhanden
- **Gartenweg**- ein Querriss vorhanden – Gesamtzustand in Ordnung
- **Gaststätte Altkrüger**- Mulde wird gemäß Ortsterin (LUG, Schuppan, Fries) überarbeitet und mit Ablauf versehen (identisch Kreuzung Preilacker Weg)
- **Spinnhäuser Straße**- Querrisse vorhanden – Bankette sind aufzufüllen
- **Preilacker Weg**- Bankette auffüllen, Schieberkappe (bei Resag) regulieren ( GeWAP)  
Netz-Quer und Längsrisse auf gesamter Länge  
Wurzelfräse im Herbst in Richtung Friedhof empfohlen
- **Am Präsidentengraben/Richtung ehem. Minimarkt**- Bankette auffüllen, Löcher mit Kaltmischgut füllen
- **Eichenweg**- Bereich Präsidentengraben müsste mit Fräsgut in gesamter Breite befüllt werden  
Anschreiben an Fam. Hanke – Lichtraumprofil herstellen – Ordnungsamts  
Luftbildüberprüfung der Straßenlage durch Amt, Frau Bensch

Gemäß des Ortsbefahrungsprotokolls ist durch die Gemeinde eine Prioritätenliste, als Aufgabenstellung für das Bauamt zu erstellen, welche Straßen in welcher Form saniert werden sollen.

Die eingestellten Kosten für das HH-Jahr 2012 (Straßensanierung) betragen 30.000€.

Es ist auf Grund des schlechten Straßenzustandes in beiden Ortsteilen und des erhöhten Sanierungsbedarfes sinnvoll, in den folgenden HH-Jahren den Planansatz zu erhöhen.



Mackuth

SB/BA