Konfliktbeschreibung

KV Boden *anlagebedingt*
Funktionsverlust durch Vollversiegelung
69.897 m²

K1 Boden *anlagebedingt*
Funktionsverlust durch Abgrabung
entfällt (Hafen bereits kompensiert)

K2 Klima *anlagebedingt*
Funktionsverlust durch Vollversiegelung
69.897 m²

K3 Arten/Biotope *anlagebedingt*
Flächenverlust durch Versiegelung
26.546 m²

K4 Arten/Biotope *anlagebedingt*
Funktionsverlust besonders geschützte Biotope
11.379 m²

K5 Wald *anlagebedingt*
Flächenverlust durch Nutzungsänderung
7,41 ha

K6 Landschaftsbild *anlagebedingt*
Beeinträchtigung durch großflächige Überprägung
16,3 ha

Relevanzprüfung Artenschutz

Pflanzenarten Fl

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- Verlust von Lebensstätten

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten

betriebsbedingt
- keine

Schmetterlinge Sch
(Eisenfarbener Samtfalter, Kleiner Waldportier, Nachtkerzenschwärmer, Weißfleck-Widderchen)

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- erhebliche Störung
- Verlust von Lebensstätten

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten

betriebsbedingt
- keine

Säugetiere Säu
(Fledermäuse, Insektenfrsser, Nagetiere)

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- Verlust von Lebensstätten (z.B. Quartierbäume)

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten (z.B. Quartierbäume)

betriebsbedingt
- Funktionsverlust von Lebensstätten (Verinselung)

Käfer Kä
(Heldbock, Eremit, Hirschkäfer)

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- erhebliche Störung
- Verlust von Lebensstätten

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten

betriebsbedingt
- keine

Amphibien BV

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- erhebliche Störung
- Verlust von Winterquartieren

anlagebedingt
- Verlust von Winterquartieren

betriebsbedingt
- keine

Ameisen A

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- erhebliche Störung
- Verlust von Lebensstätten

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten

betriebsbedingt
- keine

Reptilien Rp

baubedingt
- Verlust von Individuen durch den Baubetrieb
- erhebliche Störung
- Verlust von Lebensstätten

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten

betriebsbedingt
- keine

Brutvögel BV
Gilden:
Horstbrüter, Höhlenbrüter, Baumbrüter (Freibrüter), Strauch-/ Heckenbrüter, Bodenbrüter Gehölze, Bodenbrüter (Halb-) Offenlandschaften

baubedingt
- Verlust von (potenziellen) Brutplätzen, Gelegen oder Jungtieren
- temporär erhebliche Störung von Individuen/Fortpflanzungsstätten
- Verlust von Lebensstätten

anlagebedingt
- Verlust von Lebensstätten

betriebsbedingt
- Funktionsverlust von Lebensstätten

LEGENDE

Nachrichtliche Übernahme

- Kartengrundlage Vermssung 2014/2015
- Vermessung Einzelbäume / Alleebäume
- Grenze LSG
- Geltungsbereich ABP
- Geltungsbereich B-Plan mit Teilflächen
- Tielflächen B-Plan
- Untersuchungsgebiet Biotope (R=25m) / Fauna (R=100m)
- geplanter mittlerer Wasserstand (62,5m NHN)
- geplanter maximaler Wasserstand (63,5m NHN)

Biotopkartierung

- 021xx - Standgewässer
- 031xx - Anthropogene Rohbodenstandorte
- 034xx - Ansaatgrasland
- 051xx - Gras- und Staudenfluren
- 05120 - Trockenrasen (§)
- 071 - Feldgehölze, Hecken
- 071 - (§§) Besonders geschützte Alleen und Altbäume
- 082xxx - besonders geschützte Wälder (§)
- 084/86 - Nadelholzforste
- 08294 - sonstige Laub-Mischwälder
- 091xx - Äcker
- 10xx - Biotope der Grün- und Freiflächen
- 122xx - Kerngebiet, Wohn- und Mischgebiet
- 126xx - Verkehrsflächen

Faunistische Bestandserfassungen 2014/2020

- Punktnachweise Reptilien
  - B - Blichschleiche
  - W - Waldeidechse
  - Zei - Zauneidechse
- Standort Ameisennest 2020
- HB - Habitatpotenzial Fledermäuse und Höhlenbrüter
- Brutvogelrevier
- Horststandort (mit Artbezug)
- Raubvogelrevier 2020

europäische Vogelarten gemäß Art.1 der Vogelschutzrichtlinie
(Rote Liste Bbg, streng geschützt, Anhang 1)

Horstbrüter
- Bf Baumfalke (2014/2020)
- Ha Habicht (2014)
- Mb Mäusebussard (2020)
- Tf Turmfalke (2014/2020)

Höhlen-/Halbhöhlenbrüter
- Gü Grünspecht (2014/2020)

Baumbrüter (Freibrüter)
-

Strauch-/Heckenbrüter (Freibrüter)
- Hä Bluthänfling (2014/2020)
- Nt Neuntöter (2014/2020)

Bodenbrüter der Gehölze (Freibrüter)

Bodenbrüter des (Halb-)Offenlandes (Freibrüter)
- Brp Brachpieper (2014/2020)
- Bk Braunkehlchen (2014)
- Fl Feldlerche (2014/2020)
- Ga Grauammer (2014/2020)
- Hei Heidelerche (2014/2020)

Gebäude-/Nieschenbrüter
- Rs Rauchschwalbe

Konfliktbeschreibung Eingriffs-Ausgleichs-Planung

Kx lfd. Nr. Konflikt (analog Konfliktbeschreibung)

KX Schutzgut *Eingriffsart*
Beschreibung des Eingriffs
Eingriffsumfang

Relevanzprüfung Besonderer Artenschutz

Xx potenzieller Konflikt besonderer Artenschutz

Artengruppe **Kürzel**

Ergebnis der Relevanzprüfung
- Beschreibung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren
- Beschreibung der potenziellen Beeinträchtigungen

Auftraggeber:	**Gemeinde Teichland, vertreten durch das Amt Peitz** Schulstraße 6, 03185 Peitz	
Projekt:	**Bebauungsplan Seehafen Teichland**	
Phase:	**Grünordnungsplan**	
Planbezeichnung:	**Bestand und Konflikt**	
ProjektleiterIn: I. Grimm	Projekt-Nummer: L-025-2020	Maßstab: 1:2.499,998681
BearbeiterIn: I. Grimm	Höhenbezug/Koordinatens.: DHHN / ETRS 89	Blatt-Größe: A 1
Unterschrift:	Datum: September 2023	Blatt-Nummer: 01

360°
Landschaftsarchitekten
Grimm & Steiniger PartG mbB
Freiraumplanung - Gartendenkmalspflege
Landschafts- und Rekultivierungsplanung
Umweltplanung - Ingenieurbiologie
Lindenstraße 31
01983 Großräschen / Dörrwalde
Tel.: 03 57 53 - 122 44
Fax.: 03 57 53 - 122 45
info@360-LA.de